

## O-kroužková šňůra kulatá


d2	Tolerance E1	
1,5	±	0,15
1,55	±	0,20
1,78	±	0,20
2	±	0,20
2,4	±	0,20
2,5	±	0,20
2,62	±	0,25
3	±	0,25
3,2	±	0,25
3,5	±	0,25
3,53	±	0,25
4	±	0,25
4,5	±	0,35
4,75	±	0,35
5	±	0,35
5,33	±	0,35
5,5	±	0,35
5,7	±	0,35
6	±	0,35
6,35	±	0,40
6,5	±	0,40
6,99	±	0,40
7	±	0,40
7,5	±	0,40
8	±	0,40
8,4	±	0,40
8,5	±	0,40
9	±	0,40
10	±	0,40
11	±	0,50
12	±	0,50
13	±	0,50
14	±	0,50
15	±	0,50
16	±	0,50
18	±	0,70
20	±	0,70
22	±	0,70
25	±	0,70
30	±	0,80

## O-kroužky

d1	Tolerance	
0-3	±	0,14
3-6	±	0,15
6-10	±	0,17
10-18	±	0,20
18-30	±	0,30
30-50	±	0,40
50-80	±	0,65
80-100	±	0,85
100-120	±	1,00
120-150	±	1,20
150-180	±	1,40
180-250	±	1,80
250-300	±	2,10
300-350	±	2,50

d2	Tolerance	
0-1,8	±	0,08
1,8-2,6	±	0,09
2,6-3,5	±	0,10
3,5-5,3	±	0,13
5,3-7,0	±	0,15
7,0-8,0	±	0,17
8,0-10,0	±	0,20
10,0-15,0	±	0,25

základní tolerance pro o-kroužky



základní tolerance pro o-kroužkové šňůry

NBR 70 Shore A, FKM 75 Shore A, EPDM 70 Shore A